



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

**Главное управление МЧС России по Мурманской области**

183053, г. Мурманск, ул. Шабалина, д. 8, т. (8152) 999-404, [emercom@51.mchs.gov.ru](mailto:emercom@51.mchs.gov.ru)

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

183038, г. Мурманск, ул. Самойловой, д. 7, т. (8152) 45-47-06, [und-murman@yandex.ru](mailto:und-murman@yandex.ru)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Мурманску**

183025, г. Мурманск, ул. Буркова, д. 4, т. (8152) 21-00-48, [ondipr.1@51.mchs.gov.ru](mailto:ondipr.1@51.mchs.gov.ru)

**Предписание № 60 / 1 / 1**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности**

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению г. Мурманска № 140

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления,

(сокращенное наименование: МБДОУ г. Мурманска № 140)

юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя

ИНН 5190408588 ОГРН 1025100851566

- правообладателей объекта защиты)

на основании распоряжения заместителя главного государственного инспектора города Мурманска

по пожарному надзору Таныгина Евгения Владимировича

(наименование органа государственного пожарного надзора)

№ 60 от « 01 » марта 20 21 года, в период

« 11 » марта 20 21 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч.

« 25 » марта 20 21 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.

проведена плановая, выездная проверка (жн) объекта (ев) защиты:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

помещений и территории дошкольного образовательного учреждения (Ф 1.1)

(указывается наименование и (в случае, если имеется) функциональное назначение проверяемого объекта защиты)

расположенного (ьж) по адресу (адресам): г. Мурманск, ул. Капитана Орликовой, д.27

(адреса мест проведения проверки)

Лицо(а), проводившее проверку: Малий Андрей Алексеевич – заместитель главного государственного

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица

инспектора города Мурманска по пожарному надзору

(должностных лиц), проводившего(их) проверку)

При проведении проверки присутствовали: Клочкова Наталья Валентиновна – заместитель директора

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность

МБДОУ г. Мурманска № 140 по АХР

руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица,

уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой

организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
<b>2 этаж</b>				
1.	Места размещения ручных пожарных извещателей не обозначены соответствующими знаками пожарной безопасности	п. 36 Правил противопожарного режима в РФ № 1479	01.03.2022	
2.	Двери эвакуационных выходов из помещений 1 средней и 1 старшей группы в лестничную клетку имеют запоры, препятствующие свободному открыванию изнутри без ключа (имеют внутренние закрываемые механические замки)	ч. 1 ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 26 Правил противопожарного режима в РФ № 1479	01.03.2022	
3.	Над эвакуационными выходами, ведущие в лестничную клетку из 1 старшей группы, 2 ясельной группы, а также подготовительной группы отсутствуют световые оповещатели «Выход» (из пом. 3 в пом. 2 по техническому паспорту инв. № 1725 от 21.03.2007)	ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.3 свода правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»	01.03.2022	
<b>1 этаж</b>				
4.	Места размещения ручных пожарных извещателей не обозначены соответствующими знаками пожарной безопасности	п. 36 Правил противопожарного режима в РФ № 1479	01.03.2022	
5.	Ширина дверного проема (из пом. 96 в пом. 79 по техническому паспорту инв. № 1725 от 21.03.2007), расположенного на пути эвакуации менее 1,2 метра (фактическая ширина – 0,88 метра). При эксплуатации эвакуационных выходов не обеспечено соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности к ширине эвакуационных выходов	ст. 53, 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 4.2.19, 5.1.2, 5.1.4 свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 23 Правил противопожарного режима в РФ № 1479	01.03.2022	
6.	Помещения кладовых, оборудованные под склад со стеллажным хранением не имеют соответствующих элементов заполнения проемов в противопожарных преградах с нормируемым пределом огнестойкости (пом. 87,73,47,6 по техническому паспорту инв. № 1725 от 21.03.2007)	ст. 88, таблица 24 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.2.6 свода правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-	01.03.2022	



		планировочным и конструктивным решениям»;		
7.	Отсутствуют расчеты категорий помещений складского назначения по взрывопожарной и пожарной опасности исходя из вида находящихся в помещениях горючих веществ и материалов, их количества и пожароопасных свойств, а также исходя из объемно-планировочных решений помещений (пом. 87,73,47,6 по техническому паспорту инв. № 1725 от 21.03.2007)	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 27 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.2 Свода правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; раздел 4, 5 СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»	01.03.2022	
8.	Не обозначены на дверях помещений складского назначения категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также классы зон в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (пом. 87,73,47,6 по техническому паспорту инв. № 1725 от 21.03.2007)	п. 12 Правил противопожарного режима в РФ № 1479	01.03.2022	
9.	Над эвакуационными выходами, ведущие в лестничную клетку из 1 и 2 младших групп, а также 2 старшей группы отсутствуют световые оповещатели «Выход»	ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.3 Свода правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»	01.03.2022	
10.	Наружная лестница, ведущая из помещения 1 младшей группы при высоте от уровня пола более 0,45 м. не имеет ограждений с перилами	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.5 Свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;	01.03.2022	
11.	Заблокированы вторые створки дверей, расположенных на путях эвакуации (вход в галерею из пом. 79 в пом. 77, а также в пом. 36 по техническому паспорту инв. № 1725 от 21.03.2007)	ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.п. «б» п. 27 Правил противопожарного режима в РФ № 1479	01.03.2022	
12.	Лестницы, расположенные на путях эвакуации (пом. 76, 36 по техническому паспорту инв. № 1725 от 21.03.2007) при высоте от уровня пола более 0,45 м. не имеют ограждений с перилами	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.5 Свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;	01.03.2022	
13.	Помещение спортивного зала не оборудовано системой оповещения и	ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический	01.03.2022	

	управления эвакуацией людей при пожаре (пом. 100 по техническому паспорту инв. № 1725 от 21.03.2007)	регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.1, п. 4.8, п. 5.3; п. 1 таблицы 2 свода правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»		
14.	На двери помещения прачечной не обозначена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также классы зон в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (пом. 3, 5 по техническому паспорту инв. № 1725 от 21.03.2007)	п. 12 Правил противопожарного режима в РФ № 1479	01.03.2022	
15.	На противопожарных дверях помещения прачечной отсутствуют устройства для самозакрывания (пом. 3, 5 по техническому паспорту инв. № 1725 от 21.03.2007)	ч. 8 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 14, п. 24, п. 29 Правил противопожарного режима в РФ	01.03.2022	
16.	Допущено размещение на путях эвакуации различных предметов, препятствующей безопасной эвакуации людей (пом. 71, 72 по техническому паспорту инв. № 1725 от 21.03.2007)	ч. 1 ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.2 свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; пп. б) п. 27 Правил противопожарного режима в РФ	01.03.2022	
17.	У эвакуационного выхода (пом. 71 по техническому паспорту инв. № 1725 от 21.03.2007) ведущего непосредственно наружу отсутствует извещатель пожарный ручной	ст. 54, 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.6.27 свода правил СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»	01.03.2022	
18.	В тамбуре эвакуационного выхода эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника (пом. 71 по техническому паспорту инв. № 1725 от 21.03.2007)	пп. «в» п. 35 Правил противопожарного режима в РФ № 1479	01.03.2022	
19.	Не обозначены на дверях помещений складского и производственного назначения категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также классы зон в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (пом. 8, 9 по техническому паспорту инв. № 1725 от 21.03.2007)	п. 12 Правил противопожарного режима в РФ № 1479	01.03.2022	
20.	На противопожарных дверях отсутствуют устройства для самозакрывания (пом. 8, 9, 59 по техническому паспорту инв. № 1725 от 21.03.2007)	ч. 8 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 14, п. 24, п. 29 Правил противопожарного	01.03.2022	



		режима в РФ		
21.	Над эвакуационным выходом, ведущим непосредственно наружу из 1 ясельной группы отсутствует световой оповещатель «Выход»	ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.3 свода правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»	01.03.2022	
22.	Ширина дверного проема (из пом. 56 в пом. 39 по техническому паспорту инв. № 1725 от 21.03.2007), расположенного на пути эвакуации менее 1,2 метра (фактическая ширина – 0,88 метра). При эксплуатации эвакуационных выходов не обеспечено соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности к ширине эвакуационных выходов	ст. 53, 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 4.2.19, 5.1.2, 5.1.4 свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 23 Правил противопожарного режима в РФ № 1479	01.03.2022	
23.	У эвакуационного выхода ведущего непосредственно наружу из помещения 2 старшей группы отсутствует извещатель пожарный ручной	ст. 54, 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.6.27 свода правил СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»	01.03.2022	
<b>Общее</b>				
24.	Отсутствует техническая документация на декоративно-отделочные, облицовочные материалы, применяемые на путях эвакуации, содержащая показатели пожарной опасности применяемых материалов.	ч. 6 ст. 134, таблица 27, 28, 29 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.03.2022	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена выполнением одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности (национальные стандарты, своды правил, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности).

Кроме этого, в соответствии со статьей 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований указанного Федерального закона разрабатываются специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, подлежащие согласованию в установленном порядке.

При этом, в соответствии с пунктом 75 Административного регламента МЧС России исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утвержденного приказом МЧС России от 30.11.2016 № 644 (далее - Административный регламент), в случае проведения расчета по оценке пожарного риска, подтверждающего выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, в ходе внеплановой проверки указанный расчет подлежит проверке в соответствии с пунктом 63 настоящего Административного регламента. Противопожарное мероприятие, содержащееся в предписании об

устранении нарушений, влияющее на расчетные величины пожарного риска, считается исполненным при выполнении одного из следующих условий:

1) исполнение в полном объеме данного мероприятия;

2) исполнение комплекса необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, при котором расчетом по оценке пожарного риска подтверждается выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности для объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу Федерального закона № 123-ФЗ;

3) наличие расчета по оценке пожарного риска в случаях, установленных Техническим регламентом, с результатом, не превышающим допустимые значения, установленные указанным федеральным законом для объектов защиты, которые запроектированы и построены, а равно на которых были произведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, после вступления в силу Технического регламента.

При применении на объекте защиты комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в ходе проверок будет проверяться их соблюдение.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в досудебном (внесудебном) порядке, установленном главой V Административного регламента, или в суд.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель главного государственного инспектора города

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора

Мурманска по пожарному надзору Малий А.А.


по пожарному надзору)

« 25 » марта 20 21 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

« 25 » мая 20 21 г.



Яковлевский Константин С.А.  
(должность, фамилия, инициалы)